



## Krav på förpackningen

För att köparen av en färdigförpackning skall få valuta för sina pengar finns det krav på hur mycket förpackningen skall innehålla. Dessa krav avser alltid nettomängden, dvs allt emballage skall vara borträknat.

### Förpackningen måste innehålla en viss mängd

Mängdkraven är tre, vilka samtliga måste beaktas. Det första handlar om hur mycket förpackningarna i genomsnitt måste innehålla, de båda andra om hur stora avvikelser som kan accepteras. De tre mängdkraven gäller för alla e-märkta färdigförpackningar, och i Sverige dessutom för konsumentförpackningar utan e-märke. Dessa krav avser alltid nettomängden, dvs allt emballage skall vara borträknat.

### Krav på förpackningens innehåll

- Det faktiska innehållet skall i genomsnitt inte vara mindre än den nominella mängden.
- Proportionen färdigförpackningar med negativa avvikelser större än den tillåtna negativa avvikelsen skall vara tillräckligt liten för att partier av färdigförpackningar skall uppfylla kraven vid provning enligt den s.k. referensmetoden.
- Ingen färdigförpackning får ha en negativ avvikelse som är mer än dubbelt så stor som den tillåtna negativa avvikelsen.

### Det betyder i praktiken

- Man måste acceptera att ibland få förpackningar som innehåller mindre än vad som står angivet på dem. Men då skall man lika ofta få förpackningar med för mycket innehåll.
- Av ett parti färdigförpackningar får bara en liten andel (högst 2½ procent av antalet förpackningar) ligga under en viss toleransgräns. Hur många som helst får ligga över gränsen.
- Om nu någon färdigförpackning ligger under toleransgränsen, så får den i alla fall inte ligga under dubbla toleransen.

### Hur skall förpackningen vara märkt?

Alla färdigförpackningar skall ha en mängdangivelse (nominell vikt eller volym) som för att vara lättläst skall skrivas med siffror av viss minsta storlek. Det skall också finnas ett märke eller påskrift som gör det möjligt att identifiera förpackaren (eller den som låtit utföra packningen), eller importören om förpackningen kommer från ett land utanför EU/EES-området.

Om e-märket finns med på förpackningen måste det vara minst 3 mm högt och utformat på ett alldeles speciellt sätt.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Mätteknik

Box 857, 501 15 BORÅS

Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02

E-post: info@sp.se, Internet: www.sp.se